

knauf



K462.hr



Tehnička uputa

04/2018

K462.hr Knauf Fugenfüller Lei

Gipsani glet-materijal za sustave suhe gradnje

Opis proizvoda

Način isporuke

Vreća od 25 kg	broj proiz. 00525579
Vreća od 10 kg	broj proiz. 00526502
Vreća od 5 kg	broj proiz. 00525584

Skladištenje

Vreće skladištiti na suhom mjestu i na drvenim paletama. Oštećene vreće presipati i najprije potrošiti. Proizvod se može skladištiti ca. 12 mjeseci.

Opis proizvoda

Knauf Fugenfüller Leicht je gipsani glet-materijal za:

- ručno zapunjavanje bandažnih traka kod gips-ploča s poluoblim, zakošenim uzdužnim rubovima (HRAK), kao i kod ravnih rubova (SK) i zakošenih uzdužnih rubova (AK)
- lijepljenje gips-ploča u postupku tankoslojnog polaganja
- ispunjavanje oštećenja kod gips-ploča
- ljepljenje gipsanih profilacija - štukatura

Svojstva

- praškasti materijal, spremjan za upotrebu
- gipsani materijal
- priprema bez grudica
- podatna nekruta konzistencija
- posebno se lagano obrađuje
- prijelazi bez brušenja
- dobro pričakanje
- velika izdašnost
- brza završna čvrstoća

Obrada

Priprema podlage

Zapunjavanje spojeva kod gips-ploča:

- gips-ploče moraju biti čvrsto montirane na nosivu potkonstrukciju, te moraju biti suhe, čiste i u području spoja otprašene.
- oštećena mjesta zapuniti s Fugenfüller leicht.

Postavljanje suhe žbuke u postupku tankoslojnog ljepljenja:

- podloga mora biti ravna, nosiva, čvrsta, čista i suha.
- kako upijajuće podlage prije svega obraditi na prikladan način.

Miješanje

- Knauf Fugenfüller Leicht usipati u čistu, hladnu vodu sve dok materijal nije vidljiv na površini vode (maks. 2,5 kg u ca. 2,1 l vode).
- Ostaviti da „radi“ 2-3 minute i lagano promiješati s lopaticom ili elektro-motornom mješalicom na niskom broju okretaja bez drugih dodataka.
- Fugenfüller Leicht ne mijesati s drugim materijalima, jer bi se tako njegova svojstva mogla jako promjeniti.

Obrada

Obrada spojeva kod gipsanih ploča:

- zapuniti spojeve (fuge). postaviti materijal za zapunjavanje i položiti bandažne trake.
- fino zaravnati i napraviti bespriječoran prelaz prema površini ploče.
- prije nanošenja sljedećeg sloja za zapunjavanje prethodni mora biti suh.
- zapuniti i sredstva za pričvršćivanje.
- križanja i moguće neravnine odstraniti npr. s Knauf ručnom brusilicom.

Postavljanje suhe žbuke u postupku tankoslojnog ljepljenja:

- nazubljenim gleterom Fugenfüller Leicht u obliku traka nanijeti oko ruba ploča na stražnjoj strani ploča i u sredini ploča.

Alate za rad odmah nakon upotrebe isprati s vodom.

Otvoreno vrijeme

- Ca.40 minuta do početka skrućivanja. Malo skrućeni materijal ne upotrebljavati, a dodavanjem vode ili miješanjem materijal se neće ponovo moći upotrijebiti.
Prjave posude i alati skraćuju vrijeme upotrebe.

Temperatura obrade / klima

- Zapunjavanje se smije vršiti tek onda, kad se više ne mogu pojavit veće promjene oblika na gips-pločama (npr. zbog promjena vlage ili temperature, radova na estrihu ili žbuci).
- Temperatura prostorija i podloge ne smije biti spod +5°C.
- Pripaziti na upute za planiranje i korištenje prema pravilu struke.

Utrošak materijala/potrošnja

Fugenfüller Leicht	upotreba u kg/m	za zaravnavanje fuga
Debljina/tip ploča	strop	zid
12,5 mm	0,3	0,4
2 x 12,5 mm	0,4	0,6
		-

1 kg Fugenfüller Leicht daje ca. 1,4 l upotrebljive mase.

Upotreba kod korištenja suhe žbuke 12,5 mm: 0,8 – 1,0 kg/m²

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)37 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me